















## 10.pielikums. FASĀDES KRĀSAS

### FASĀŽU KRĀSOJUMI LĪDZ 19.GS. SĀKUMAM





















### FASĀŽU KRĀSOJUMI 19.GS. 1.PUSE

fasādes pamatplakne			
	S 2005-Y20R	S 1030-Y20R	S 2040-Y20R
dekoratīvie elementi	sākotnējie dek.elementi nav saglabājušies		sākotnējie dek.elementi nav saglabājušies
		balts	
cokols	sākotnējais apmetums nav saglabājies		sākotnējais apmetums nav saglabājies
		balts	
ārdurvis	sākotnējas ārdurvis nav saglabājušās	uz sākotnējām aplodām nav konstatēts sāk. krāsojums	sākotnējas ārdurvis nav saglabājušās
logi	sākotnējie logi nav saglabājušies		sākotnējie logi nav saglabājušies
		domājams, balts	
slēgi	sākotnējie slēgi nav saglabājušies	sākotnējie slēgi nav saglabājušies	sākotnējie slēgi nav saglabājušies
piezīmes	Krāsojums konstatēts ēkai K.Milenbaha ielā 10 uz gulbalkiem ēkas gala fasādē pret K.Milenbaha ielu 12.  Krāsojums izpildīts ar miltu (?) krāsu.	Fasādes krāsojums konstatēts ēkai Baznīcas laukumā 1 uz gulbalkiem. Dek. elementi -koka jumta dzega, logu apmales, palodzes, stūru lizēnas ar rustojumu. Fasādes krāsojumi izpildīti ar miltu(?) krāsu, iespējams, kalķa krāsu. Dek. elementi ar linellas krāsu. Apdares inventarizācijai izmantota 2018.g. veiktā ēkas AMI, aut. K.Veinberga, J.Zviedrāns.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai Baznīcas laukumā 2.  Krāsojums izpildīts uz kalķa apmetuma ar kalķa krāsām.  Apdares inventarizācijai izmantota 2016.gadā veiktā ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, autori K.Veinberga, J.Zviedrāns.

fasādes pamatplakne				
	S 4005-R80B	S 0505-Y50R	S 3050-Y30R	S 1502-B
dekoratīvie elementi	sākotnējais krāsojums nav saglabājies		mūra palodzes ar "ausīm" 2.stāva līmeni nav apsekota.	
		balts		balts
cokols	sākotnējais cokola apmetums nav saglabājies	sākotnējais apmetums labots, krāsojums nav konstatēts		
			melns	S 1502-B
ārdurvis	sākotnējas ārdurvis nav saglabājušās		sākotnējas ārdurvis nav saglabājušās	sākotnējas ārdurvis nav saglabājušās
		S 5010-Y30R		
logi	sākotnējie logi nav saglabājušies	sākotnējais krāsojums uz aplodām nav konstatēts	sākotnējie logi nav saglabājušies	sākotnējais krāsojums uz aplodām nav konstatēts
slēgi	sākotnējais krāsojums nav saglabājies	sākotnējie slēgi nav saglabājušies	sākotnējie slēgi nav saglabājušies	sākotnējais krāsojums nav saglabājies
piezīmes	Krāsojums konstatēts ēkai Kalēju ielā 4 uz ēkas gala fasādes zelmiņa dēļiem pret Kalēju ielu 2.  Krāsojums izpildīts ar miltu (?) krāsu.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai K.Milenbaha ielā 6/8,lit.001.  Dekoratīvie elementi – dzega, starpdzega, logu palodzes  Krāsojums izpildīts uz kalķa apmetuma ar kalķa krāsām. Durvis krāsotas ar linellas krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai K.Milenbaha ielā 1.  Dekoratīvie elementi – dēļu dzega. Mūra palodzes ar "ausīm" 2.stāva līmeni nav apsekotas.  Krāsojums izpildīts uz kalķa apmetuma ar kalķa krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai Kalēju ielā 2.  Dekoratīvie elementi – mūra palodzes, starpdzega.  Krāsojums izpildīts uz kalķa apmetuma ar kalķa krāsām.



















FASĀŽU KRĀSOJUMI  
19.GS. VIDUS – 3.CETURKSNIS











fasādes pamatplakne							
	S 3502-B	S 7005-G50Y	S 2030-Y	S 5502-G	S 3030-Y30R	S 2000-N	S 5020-Y50R
dekoratīvie elementi			atbilstošs krāsojums nav konstatēts				krāsojums nav saglabājies
	balts	S 0502-Y		balts	S 3030-Y30R	S 6005-R80B	
kokols	apmetums labots, krāsojums nav konstatēts	apmetums labots, sākotnējais krāsojums nav nosakāms	sākotnējais cokola apmetums nav saglabājies	sākotnējais cokola krāsojums nav konstatēts	sākotnējais cokola apmetums nav saglabājies		sākotnējais cokola apmetums nav saglabājies
						melns	
ārdurvis		sākotnējais ārdurvis nav saglabājušās	sākotnējais ārdurvis nav saglabājušās	dom., durvis izmantotas atkārtoti, atbilstošs krāsojums nav nosakāms	sākotnējais ārdurvis nav saglabājušās	atbilstošs krāsojums uz aploksnēm nav konstatēts	
	S 5030-G10Y						S 7020-Y60R
logi	atbilstošs krāsojums nav konstatēts		sākotnējie logi nav saglabājušies			nav saglabājušies	
		S 0502-Y		balts	balts	domājams, balts	balts
slēgi	slēgi nav saglabājušies	sākotnējais krāsojums nav saglabājies	sākotnējie slēgi nav saglabājušies		sākotnējie slēgi nav saglabājušies	slēgi nav saglabājušies	slēgi nav saglabājušies
				S 5502-G			
piezīmes	Fasādes krāsojums konstatēts uz mūra ēkai K.Milenbaha ielā 6/8, lit.001.  Dekoratīvie elementi – dzega, starpdzega, logu palodzes.  Krāsojums izpildīts uz kaļķa apmetuma ar kaļķa krāsām.	Krāsojums konstatēts uz K.Milenbaha ielas 17 fasādes koka apšuvuma dēļiem.  Dekoratīvie elementi – starpdzega, lizēnas, logailu un durvjaiļu noseqlistes.  Krāsojums izpildīts ar linellās krāsām.	Krāsojums konstatēts uz Lielās ielas 43 koka fasādes apšuvuma dēļiem.  Krāsojums uz dēļiem, domājams, izpildīts ar linellās krāsām.	Krāsojums konstatēts uz Kalna ielas 3 ielas fasādes koka apšuvuma dēļiem. Dekoratīvie elementi – koka dzega, lizēnas, durvju un logu noseqlistes. Arī lievena iekšpuse krāsota balta. Krāsojums uz slēgiem konstatēts aizvērtā un atvērtā stāvoklī.  Krāsojums dom., izpildīts ar linellās krāsām.	Krāsojums konstatēts uz Lielās ielas 10 fasādes koka apšuvuma dēļiem.  Dekoratīvie elementi – logu apmales un lizēnas.  Krāsojums, domājams, izpildīts ar linellās krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts ēkai Baznīcas laukumā 1 uz kaļķa apmetuma. Dek. elementi – koka jumta dzega, logu apmales, stūru lizēnas ar rustojumu. Fasādes krāsojums izpildīts ar kaļķa krāsu, dekoratīvie elementi krāsoti ar linellās krāsu.  Apdares inventarizācijai izmantota 2018.g. veiktā ēkas AMI, autori K.Veinberga, J.Zviedrāns.	Krāsojums konstatēts uz K.Milenbaha ielas 20 fasādes koka apšuvuma dēļiem.  Krāsojums izpildīts ar linellās krāsām.



# FASĀŽU KRĀSOJUMI 19.GS. 4.CETURKSNIS


















fasādes pamatplakne							
	S 2502-B	S 2050-Y50R	S 2010-Y	S 3502-B	S 2005-G20Y	S 4050-Y80R	S 4550-Y80R
dekoratīvie elementi			ēkai nav dekoratīvie elementi				
	S 2502-B	S 2050-Y50R		balts	balts	S 4050-Y80R	S 4550-Y80R
cokols	jauns apmetums		sākotnējais cokola apmetums nav saglabājies	tumši pelēks	domājams, fasādes krāsā	domājams, nekrāsots apmetuma pārziedums	jauns apmetums
ārdurvis	vēsturiskās durvis nav saglabājušās		sākotnējās ārdurvis nav saglabājušās	uz aplodām nav konstatēts atbilstošs krāsojums	ārdurvis nav saglabājušās		ārdurvis nesen remontētas, zondāžas nav veiktas
						S 2010-Y	
logi	vēsturiskie logi nav saglabājušies		sākotnējie logi nav saglabājušies	atbilstošs krāsojums uz aplodām nav konstatēts	sākotnējais krāsojums uz aplodām nav konstatēts	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	
							S 5030-Y20R
slēgi	vēsturiskie slēgi nav saglabājušies		sākotnējie slēgi nav saglabājušies	slēgi nav saglabājušies	atbilstošs krāsojums nav saglabājies	slēgi nav saglabājušies	
							S 7020-Y20R
piezīmes	Fasādes krāsojums konstatēts kā hronoloģiski 1.apdares slānis uz vēsturiskā apmetuma ēkai K.Mīlenbaha ielā 9. Dekoratīvie elementi – palodzes. Hronoloģiski 2.apdares slāni fasāde krāsota monohromi dzeltenīga – S 1030-Y20R. Krāsojums izpildīts uz kaļķa apmetuma ar kaļķa krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts kā hronoloģiski 3.apdares slānis mūra ēkai K.Mīlenbaha ielā 9. Dekoratīvie elementi – palodzes. Krāsojums izpildīts uz kaļķa apmetuma ar kaļķa krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai K.Mīlenbaha ielā 3. Krāsojums izpildīts uz kaļķa apmetuma ar kaļķa krāsām. Ielas fasādes 1.stāvā bijuši "aklie" logi – rāmis balts, stikli tumši pelēki.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai Baznīcas laukumā 2. Dekoratīvo elementu krāsojums attiecināms uz starpdzēgām. Krāsojums izpildīts uz kaļķa apmetuma ar kaļķa krāsām. Apdares inventarizācija izmantota 2016.gadā veiktā ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, autori K.Veinberga, J.Zviedrāns.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai Kalēju ielā 2. Dekoratīvie elementi – mūra palodzes, starpdzēga. Krāsojums izpildīts uz kaļķa apmetuma ar kaļķa krāsām.	Krāsojums konstatēts uz kriegļu mūrējuma ēkai K.Mīlenbaha ielā 7. Fasāde izšuvota ar gaišas javas šuvēm. Dekoratīvie elementi – starpdzēga. Krāsojums uz kriegļiem izpildīts ar kaļķa krāsām. Durvju aploda krāsota ar linellas krāsām.	Krāsojums konstatēts uz kriegļu mūrējuma ēkai Lielajā ielā 8A. Fasāde izšuvota ar gaišas javas šuvēm. Slēģu krāsojums konstatēts uz slēģa aizvērtā stāvoklī. Krāsojums uz kriegļiem izpildīts ar kaļķa krāsām. Būvvaldniecības izstrādājumi krāsoti ar linellas krāsām.

FASĀŽU KRĀSOJUMI  
19.GS. 4.CETURKSNIS










fasādes pamatplakne			fasādes pamatplakne	
	S 2040-Y20R	S 4500-N		S 3502-R
elementi, dekoratīvie			dekoratīvie elementi	
	S 2040-Y20R	S 2040-Y10R		S 1502-R
kokols	sāk. vai vēst. cokola apmetums nav saglabājies	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	koka veranda	
				S 3020-Y10R
ārdurvis	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	vēsturiskas ārdurvis nav saglabājušās	kokols	atbilstošs krāsojums nav konstatēts
logi	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	logi nav saglabājušies	ārdurvis	
				S 3020-Y10R
slēgi	slēgi nav saglabājušies	slēgi nav saglabājušies	logi	
				S 3020-Y10R
piezīmes	Fasādes krāsojums konstatēts uz Rožu ielas 9 fasādes koka apšuvuma dēļiem.  Dekoratīvie elementi – ielas fasādes pilastrs.  Krāsojums izpildīts ar miltu (?)krāsām.	Krāsojums konstatēts uz K.Mīlenbaha ielas 10 ēkas dēļu apšuvuma.  Krāsojumi izpildīti ar miltu (?) un liniļlas krāsām.	slēgi	
				S 3020-Y10R
			piezīmes	Krāsojums konstatēts uz mūra ēkas ar koka verandu ēkai Laidzes ielā 10A. Dek. elem. – apmetuma palodzes. Slēgu krāsojums dots aizvērtā stāvoklī. Krāsojums uz fasādes izpildīts ar kaļķa krāsām. Būvvaldniecības izstrādājumi krāsoti ar liniļlas krāsām. Ielas fasādes 1.stāvā bijis krāsots "aklais" logs: – rāmis brūns, stikli tumši pelēki.



FASĀŽU KRĀSOJUMI  
20.GS. SĀKUMS – 1.CETURKSNIS

















fasādes pamatplakne							
	S 3030–Y20R	balts	S 1020–Y20R	S 4050–Y80R	S 2050–Y20R	S 6000–N	S 3010–R90B
dekoratīvie elementi					nekrāsots betons vai balts		
	S 3030–Y20R S 7020–Y50R	balts	balts	S 4050–Y80R		S 6000–N	balts
cokols	sākotnējais cokola apmetums nav saglabājies		domājams, fasādes krāsā	kieģeļu mūrējums	fasādes kieģeļu mūrējums	jauns apmetums	
		balts					
ārdurvis		sākotnējais ārdurvis nav saglabājušās		sākotnējais ārdurvis nav saglabājušās	sākotnējais ārdurvis nav saglabājušās	sākotnējais vai vēsturiskais ārdurvis nav saglabājušās	
	S 7020–Y50R		S 4030–Y40R				
logi	sākotnējais krāsojums nav saglabājies		atbilstošs krāsojums nav konstatēts	sākotnējie logi nav saglabājušies	ielas fasādē 1.stāva līmenī nav saglabājušies sākotnējie logi	sākotnējie vai vēsturiskie logi nav saglabājušies	
		S 6030–Y70R					
slēgi	sākotnējie slēgi nav saglabājušies	ēkai nav bijuši slēgi	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	sākotnējie slēgi nav saglabājušies	sākotnējie slēgi nav saglabājušies	sākotnējie vai vēsturiskie slēgi nav saglabājušies	
piezīmes	Fasādes krāsojums konstatēts uz koka dēļu apšuvuma ēkai Ezera ielā 2.  Dekoratīvie elementi – koka dzega un lizēnas fasādes krāsā, logu un durvju noseglīstes sarkanbrūnas.  Krāsojums izpildīts ar linellās krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai Kalna ielā 4.  Fasāde krāsota monohromi.  Fasādes krāsojums izpildīts ar kaļķa krāsām, logi krāsoti ar linellās krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai Kalēju ielā 2.  Dekoratīvie elementi – mūra palodzes, starpdzega.  Krāsojums izpildīts uz kaļķa apmetuma ar kaļķa krāsām. Ārdurvju krāsojums fiksēts uz 20.gs.1.cet. piebūves durvju aplodas. Krāsojums izpildīts ar linellās krāsām.	Krāsojums konstatēts uz Raiņa ielas 1A kieģeļu mūrējuma.  Fasāde izšuvota ar netonētām gaišas javas šuvēm.  Krāsojums uz kieģeļiem izpildīts ar kaļķa krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts uz Lielās ielas 31 ielas fasādes kieģeļu mūrējuma.  Dekoratīvie elementi – betona lējuma logu apmales.  Krāsojumi izpildīti ar kaļķa krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai K.Milenbaha ielā 9 kā hronoloģiski 4.apdares slānis uz apmetuma. 5.apdare slāni fasādes krāsota monohromi pēlēka – S 3005–Y20R.  Krāsojums izpildīts ar kaļķa krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai K.Milenbaha ielā 9 kā hronoloģiski 7.apdares slānis.  Dekoratīvie elementi – mūra palodzes. Ap logailām krāsotas 16–18cm platas baltas apmales.  Krāsojums izpildīts ar kaļķa krāsām.

FASĀŽU KRĀSOJUM,  
20.GS. SĀKUMS – 1.CETURKSNIS











fasādes pamatplakne					
	S 3060-Y70R	S 1002-B	S 5020-Y10R	S 2005-G80Y	S 4005-R80B
dekoratīvie elementi					 
	S 2060-Y20R	S 1002-B	S 5020-Y10R	S 2005-G80Y	S 4005-R80B S 2005-G80Y
cokols	kieģeļu mūrējums	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	sākotnējais vai vēsturiskais cokola apmetums nav saglabājies	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	apmetums labots, atbilstošs krāsojums nav nosakāms
ārdurvis	sākotnējās ārdurvis nav saglabājušās	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	atbilstošs krāsojums nav saglabājies
logi	sākotnējie logi nav saglabājušies		atbilstošs krāsojums nav konstatēts	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	
		balts			S 2005-G80Y
slēgi	slēgi nav saglabājušies	slēgi nav saglabājušies	slēgi nav saglabājušies	slēgi nav saglabājušies	atbilstošs krāsojums nav saglabājies
piezīmes	Krāsojums konstatēts uz Raiņa ielas 1kieģeļu mūrējuma. Fasāde izšuvota ar netonētās javas šuvēm. Krāsoti dekoratīvie elementi –spoguļi starpdzegā, krāsoti iluzori pilastrī, konstatēti 2.stāva līmenī, un krāsotas robotas durvju un logailu apmales. Krāsojums uz kieģeļiem izpildīts ar kaļķa krāsām.	Krāsojums konstatēts uz K.Mīlenbaha ielas 20 fasādes apšuvuma dēļiem. Dekoratīvie elementi – logailu un durvjaiļu noseglīstes, lizēnas. Krāsojums izpildīts ar linellās krāsām.	Krāsojums konstatēts uz Rožu ielas 9 fasādes apšuvuma dēļiem. Dekoratīvie elementi – dēļu dzega, lizēnas un pilastrs ielas fasādē. Krāsojums izpildīts ar eļļas krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai K.Mīlenbaha ielā 6/8, līt.001. Dekoratīvie elementi – dzega, starpdzega. Krāsojums izpildīts uz kaļķa apmetuma ar kaļķa krāsām.	Krāsojums konstatēts uz K.Mīlenbaha ielas 17 fasādes koka apšuvuma dēļiem. Dekoratīvie elementi – logu un durvju noseglīstes fasādes krāsā, starpdzega – gaišāka. Krāsojums izpildīts ar linellās krāsām.



FASĀŽU KRĀSOJUMI  
20.GS. 20.–30.GADI

fasādes pamatplakne							
	S 1005–G50Y	balts	balts	S 1020–Y20R	S 3040–Y20R	S 3005–B20G	S 7020–G10Y
dekoratīvie elementi							
	balts	balts	balts	balts	S 5030–Y70R	S 3005–B20G	S 7020–G10Y
cokols	apmetums labots, atbilstošs krāsojums nav nosakāms		apmetums labots, atbilstošs krāsojums nav nosakāms	apmetums labots, atbilstošs krāsojums nav nosakāms	sākotnējais vai vēsturiskais cokola apmetums nav saglabājies	atbilstošs cokola krāsojums nav konstatēts	jauns apmetums un betons
		balts					
ārdurvis	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	sākotnējais ārdurvis nav saglabājušās	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	domājams, brūnas	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	atbilstošs krāsojums nav konstatēts
logi	atbilstošs krāsojums nav saglabājies	atbilstošs krāsojums nav saglabājies	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	domājams, brūni	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	atbilstošs krāsojums nav konstatēts
slēgi	slēgi nav saglabājušies	ēkai nav bijuši slēgi	slēgi nav saglabājušies	slēgi nav saglabājušies	slēgi nav saglabājušies		slēgi nav saglabājušies
						S 3005–B20G	
piezīmes	Fasādes krāsojums konstatēts ēkai Ūdens ielā 3. Fasādes dekoratīvā apmetuma gludās plaknes krāsotas baltas. Fasādes krāsojums izpildīts ar kaļķa krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai Kalna ielā 4. Fasādes plakne krāsota monohromi. Fasādes krāsojums izpildīts ar kaļķa krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai K.Mīlenbaha ielā 6/8, lit.001. Fasādes plakne krāsota monohromi. Krāsojums izpildīts ar kaļķa krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai Baznīcas laukumā 2. Dekoratīvie elementi – jumta dzega, starpdzegām. Krāsojums izpildīts ar kaļķa un linellās krāsām. Apdares inventarizācijai izmantota 2016.gadā veiktā ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, autori K.Veinberga, J.Zviedrāns.	Krāsojums konstatēts uz Rožu ielas 9 fasādes apšuvuma dēļiem. Dekoratīvie elementi – dēļu dzega, lizēnas un pilastrs ielas fasādē. Krāsojums izpildīts ar eļļas krāsām.	Krāsojums konstatēts uz Kalna ielas 3 ielas fasādes koka apšuvuma dēļiem. Fasāde krāsota monohromi. Krāsojums uz slēgiem konstatēts aizvērtā un atvērtā stāvoklī. Krāsojums dom., izpildīts ar linellās krāsām.	Krāsojums konstatēts uz Lielās ielas 10 fasādes koka apšuvuma dēļiem. Dekoratīvie elementi – logu apmales un lizēnas. Krāsojums, domājams, izpildīts ar linellās krāsām.

FASĀŽU KRĀSOJUMI  
20.GS. 20.–30.GADI

fasādes pamatplakne				fasādes pamatplakne	
	S 2040–Y20R	S 5040–Y20R	balts		balts
dekoratīvie elementi				dekoratīvie elementi	
	balts	S 2030–Y30R	balts S 4020–Y10R		balts
cokols	jauns apmetums	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	atbilstošs krāsojums nav konstatēts	koka veranda	atbilstošs krāsojums nav konstatēts
ārdurvis	sākotnējas vai vēsturiskas ārdurvis nav saglabājušās	sākotnējas vai vēsturiskas ārdurvis nav saglabājušās		cokols	atbilstošs krāsojums nav konstatēts
			S 4020–Y10R		
logi	sākotnējie vai vēsturiskie logi nav saglabājušies		atbilstošs krāsojums nav konstatēts	ārdurvis	atbilstošs krāsojums nav konstatēts
		S 2030–Y30R			
slēgi	slēgi nav saglabājušies	slēgi nav saglabājušies	slēgi nav saglabājušies	logi	atbilstošs krāsojums nav konstatēts
piezīmes	Fasādes krāsojums konstatēts mūra ēkai K.Mīlenbaha ielā 9. Dekoratīvie elementi – krāsotas 16cm platas logu apmales. Krāsojums izpildīts ar kaļķa krāsām.	Krāsojums konstatēts uz K.Mīlenbaha ielas 20 fasādes apšuvuma dēļiem. Dekoratīvie elementi – logailu un durvjailu noseglīstes, lizēnas, dēļu dzega. Krāsojums izpildīts ar linellās krāsām.	Fasādes krāsojums konstatēts uz koka dēļu apšuvuma ēkai Ezera ielā 2. Dekoratīvie elementi – koka dzega un lizēnas fasādes krāsā, logu un durvju noseglīstes brūnganas. Krāsojums izpildīts ar linellās krāsām.	slēgi	S 7010–Y70R
					Krāsojums konstatēts uz mūra ēkas koka verandu ēkai Laidzes ielā 10A. Dek. elem. – apmetuma palodzes. Slēgu krās. dots aizvērtā stāvoklī. Krāsojums uz fasādes izpildīts ar kaļķa krāsām. Būvvaldniecības izstrādājumi krāsoti ar linellās krāsām.